

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

Dotyczy: SZW/DZP/5/343/23

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

### **Część nr 3:**

**Pozycja 5 – kabel/adapter do czujnika SpO<sub>2</sub>**; podane są 2 modele, które określają ten sam adapter. Symbol 562A to oryginał Mindray, a U708-48 to sprzedawany przez nas zamiennik firmy UNIMED w pełni kompatybilny z oryginałem 562A. Czy dopuszczą Państwo zaferowanie **24 sztuk** zamiennika U708-48?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza 24 sztuk zamiennika U708-48.

**Pozycja 6 – czujnik SpO<sub>2</sub>**; podane są 2 modele, które określają dwa różne czujniki. Symbol 512F to oryginalny czujnik Mindray w technologii Nellcor Non OxiMax. U403-01P to sprzedawany przez nas zamiennik firmy UNIMED, ale w technologii **Nellcor OxiMax**. Do tego monitora musi być zastosowany czujnik Nellcor Non OxiMax. Oferowanym przez nas w pełni kompatybilnym zamiennikiem do 512F jest czujnik o symbolu U403-01. Czy dopuszczą Państwo zaferowanie **26 sztuk** zamiennika U403-01?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza 26 sztuk zamiennika U403-01.